

Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc à touchesZF/IF: AM 460 kHz FM 6,75 MHz
Gleichspannungsmessung mit Röhrevoltmeter
DC VOLTAGE TEST WITH VTVM
Mesures avec voltmètre à lampes



Widerstände
RESISTORS
Résistances

xxx	0,03W
xx	1/10W
x	1/4W
	1/2W
	1W
	2W

CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0.001MF
1μ = 1MF

Filter-Anschlüsse
(von unten)
IF TRANSFORMER CONNECTIONS
(from below)
Branchement transfo MF
(vue de dessous)



Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc à touchesWiderstände
RESISTORS
Résistances

xxx	0,03W
xx	1/10W
xx	1/4W
xx	1/2W
xx	1W
xx	2W

ZF/IF: AM 460 kHz FM 6,75 MHz
Gleichspannungsmessung mit Röhrenvoltmeter
D.C. VOLTAGE TEST WITH VTVM
Mesures avec Voltmètre à lampes

1p	= 1MMF
1n	= 0,001MF

μ

CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF

μ

1p = 1MF

μ

1n = 0,001MF

μ

1p = 1MF</p